

# Bekæmpelse af legionella kræver helhedsorienteret indsats

Vandbehandlingsvirksomheden Guldager A/S har været projektleder i et EU-støttet projekt om forebyggelse og bekæmpelse af legionella i brugsvand

Af adm. direktør Hans Guldager, Guldager A/S

Ved hver tiende stunde, der settes i vandinstallationer er der set tilfælde med legionærsyge, hvor smittekilden formelt har været varmvandsinstallationen.

Sådan hyder det forårsligende resultat af en spørgesundersøgelse, som firmaet Guldager i forbindelse med et EU-støttet projekt har udført i Danmark på bl.a. hospitalskater, institutioner og boligforeninger.


Tragiske dødsfald hen over sommerene i Norge og højhjemme i Kalundborg som følge af infektion med den farlige vandsorter er med til at bekrefte, at legionella fortsætter et problem, som branchen bør tage meget seriøst.

Forebyggelses- og bekæmpelsesmetoderne over for legionella kan dog skabe en nækkos u tilslagnede brivirkninger - både drifts- og sikkerhedsmæssigt, hvis de ikke anvendes og anvendes ud fra en helhedsudvurdering af, hvordan den enkelte vandinstallation er indrettet, og hvordan metoderne kan påvirke installationen og vandrørholdene generelt.

## ANSWER

Det er ikke enkelt at få svarne med vandinstallationer, som bør ansettes for at forebygge legi-

Rørskiften inkluderer ved at kontrollere koldvandstilgangen ved vandmåleren til cirkulationsledningen.



onella og sætte sig grundigt ind i metoderne mod bakterien - eller at alberne sig med professionelle. I Danmark foreligger der endnu ingen officiel lovgivning om et statutærpræsættet som følge af tilfælde med legionærsyge, hvor vandinstallationen har været smittekilden. Imidlertid har der været tilfælde, hvor ejeren af en ejendom med en vandinstallation, der har været årsag til legionellasygdom, har skulle betale erstatning til de sygdomsramte.

## Mange sikrer sig ikke

Nilde man alvor vurdere, om legionellasmittede kommer fra

vandinstallationen, ser man bl.a. på, om der kan påvises legionellaklim i stort antal - flere end 10.000 klm pr. liter vand - i vandsystemet. Desuden gennemtjekker man, om vandinstallationen er indrettet og drevet efter de gældende anbefalinger for legionellaforebyggelse.

På den måde får man indsigts i, om der eksisterer gunstige levebetingelser for legionella i vandinstallationen, eller om der er foretaget de nødvendige forholdsregler.

En spørgesundersøgelse,

sætter vist, at hele 40 procent af vandinstallationerne ikke er sikret optimalt mod legionella. Det kan i øvrigt være, at der ikke anvendes høje temperaturer på 55-60 grader i varmvandsbeholderen og 60 grader ved alle taptede, sådan som det anbefales for en sikker forebyggelse og bekæmpelse af legionella.

Det er alarmerende.

Selv om man aldrig helt kan forhindre forekomsten af bakterien, men det er i allerhøjeste grad de enkelte hospitalskater, institutioners og boligforeningers ansvar, at



Kalvhandsdåsegen  
sluttes til cirkulations-  
tankens ved pumpen.  
Når det varmeses ikke  
styrkestrøje en efter en.

gøre hvad de kan for at minimeres risikoen af legionellabakterierne.

#### Desinfektionsmetoder

Danmark er et af de mest restriktive lande i Europa, når det gælder metoder til at forebygge og bekæmpe legionella. Hvor de fleste europæiske lande tillader et større spektrum af desinfektionsmetoder - feks. klor, kloroform, ozon, kobber og salviner - er desinfektion som udgangspunkt ikke tilladt i Danmark. Holland er ligeså restriktiv.

Nys retningeligninger har imidlertid længes lidt på knownene til deres varme brugsvand.

Det betyder, at en desinfektionsmetode som bestyring med UV, som ikke er VAgodkendt, men som under visse forudsætninger kan bruges i de danske varmvandsinstallations.

En metode, der blev fokusseret meget på i EU-projekter, er kloroform. Kloroform har i flere sammenhænge vist sig særlig effektiv over for legionella. Desværre er kloroform i vandet over en periode denne legionellabakterie, også kloroform kan som den eneste desinfektionsmetode tænke ind i biofilm, hvor legionellabakterierne nu holder til.

Metoden anvendes allerede rundt om i EU, men her hjemme er kloroform stadig kun tilladt i forbindelse med desinfektion af varmvandsbeholderen.

Guldager vil i den kommende

de tid viderefordrive kloroform-konceptet gennem nye forsøg, og vi forventer at få tilsluttet til at anvende metoden i hele vandinstallationen i Danmark inden for det næste halvtreds år.

#### Bivirkninger ved høje temperaturer

I Danmark er det mest anvendte metode i kampen mod legionella brugen af høje cirkulations temperaturer, som også anvendes i alle de

undersøgte EU-lande i projektet.

Opvarmning af vandet til 55-60 grader i varmvandsbeholderen og minimum 50 grader ved alle tapeseder

#### Kloroxid

Blant de forskellige metoder til legionellabekæmpelse vil altså anvendelse af høje temperaturer have effekt i hele vandinstallationen, hvor det varme vand når frem.

De øvrige metoder - feks. UV-behandling og filtrening - har ikke samme effekt, kendt da de er eksklusivt lokale. De er "hukommelses-sæsser".

Kloroxid-cleaning har "hukommelse" og er derfor den mest effektive over for nærenes biofilm, hvor bla. legionella skjuler sig. Kloroxid er en gas med en vis opklargevning i vand. Den dannes ved hjælp af natriumklorit og stærk syn. Den dannes normalt 1-2 mg/liter ved kortere

perioder, eller ned til 0,2 mg/liter ved kontinuerligt forbrug. Desværre sikrer under betryggende forhold i styrkestrøje.

Som en del af EU-projekset blev der foretaget test af kloroxidmetoden i Polen, Belgien og Danmark (på Rigshospitalet). Resultaterne i Polen og Danmark visste, at kloroxidet normalt har dobbelt i nogle måneder, før effekten er fuldt opbygget, da bakterierne i biofilmen først på dette tidspunkt kan anses for helt at være væk eller døde.

Legionellastartværdiene var i disse lande heller ikke tilstrækkelig høje til at dokumentere en effekt. Endelig lykkedes det ikke ved disse forsøg at påvise et tilstrek-

keligt lavt klor- og kloratindhold, som claimmed havde værdier langt over ensringerne fra installationer i andre lande.

I Belgien har man mange års erklaring med metoden, og testen her viste også en markant effekt på fald fra 60.000 km til 800 pm en uge. Niveauet var vedrørende højt efter nogle uger. Resultaterne af kloroxid-testen viser, at der er behov for yderligere udprægning, som vil finde sted i slutningen af 2005.

Inchil videre anvendes kloroxid af Guldager A/S med succes til desinfektion af den aktive varmvandsbeholder, så denne rennes mekanisk.



**Billedet:** Dæmpling fra varmevandsinstallationen har fået mange forstyrrelser efter forårsningen - den kan også være farlig.

kan effektivt begrænse forstyrrelsen af legionellabakterierne.

Imidlertid er der også flere bivirkninger forbundet med at anvende høje temperaturer – bivirkninger, som i værste tilfælde kan resultere i, at legionellaforebyggelsen bliver omsonst.

Opvarmningen øger markant risikoen for korrosion af rørrene og massiv tilslukning af varmeteknem og -veksler. Det medfører højere leverkost for vandinstallationen og diktigere varmeøkonomi.

Vores danske undersøgelser beskæftter, at dette netop er et stort driftsproblem for mange af de større vandinstallationer i Danmark.

Men hvad vore er: Komoderede jernforbindelser træmmer legionellabakterien, og knakbelejningerne i rør og ventiler kan forstyrre vandcirkulationen og give bedre grøbund for biofilm og bakterier. Endelig nedsætter belejningerne på hovedlederne varmestransmissionen, så vandet ikke længere har de legionellaforebyggende temperaturer.

En god legionellaforebyggelse kræver derfor, at man indledningsprænt i den enkelte vandinstallations tilført vandtemperatur til foretaket en risikovurdering, der tager forholdet for vandinstallationens indretning og de anvendte metoder påvirkning af og mulige bivirkninger i installationen.

### Beskyttelse af installationerne

Gennem anbefaler Guiden, at større varmeinstallationser til installationer henholder sig et kalksyrenings- og et kalksyredoseringssystem.

Ved høje vandtemperaturer skyldes zink og jern potentielt i forhold til hinanden. I stedet for at zinklaget på de galvaniserede stålbeskytter jernet, som er hængt op, såsom dampoverdrive effekt, hvor jernet korrodere-

Et kalksyreningslag kan beskytte mod denne process, f.eks. aluminium via anlegget op i et kalksyredisk i vandet. Hjemmed dannes hurtigt et ganske tyndt lag i hele rørsystemet, som forhindrer korrosionsangreb på samme overflade.

En ny udgave - Kato+ - er udviklet specielt til korrosionsbeskyttelse ved høje temperaturer.

Kalksyredoseringssanlegget er på sin side effektivt til at oprettholde den naturlige balance mellem kalk og kul-

syre i vandet. Når vandet opvarmes, forderves kalsyren fra vandet, hvorefter kalken udskælder.

Med kalksyredoseringssanlegget tilsker man derfor en lille smule kalsyre til vandet for at genoprette balancen og dermed forhinde kalkafleddningsprocessen.

### Temperaturgymnastik

Ved høje vandtemperaturer kan der samtidig opstå en vækst af termofile bakterier.

Bakterierne er ikke direkte sunthedsbedømmelige på samme måde som legionella, men kan bevirkke, at varmeteknem på meget kort tid indløper i et varmeisolerede lag af termofile bakterier, så det ikke kan varme været op. Derved genopstår problemet med, at temperaturerne falder, og vilkårene for legionelloekspansion er atter til stede. Man kan dog ved hjælp af den såkaldte "temperaturgymnastik" undgå de termofile bakterier:

Guiden opfordrer metoden tilbage i 1997. Den går kort fortalt ud på, at man indretter varmvandsystemet og

driftsformen efter særlige principper, så der kan ske en variation af temperaturen på mellem 10-20 til 55-60 grader omkring varmeteknem. Grundlægten er hentet fra naturen: Det er andringen – gymnastiken – mellem dag- og nattemperature, der sikrer, at bakteriekolonien ikke skæpfede i vores omgivelser. Det drejer sig om at undgå samme temperatur på samme sted i for lang tid.

### Bioslim

Et lidt så ofte behandlet emne i legionella-problematikken er forstyrrelsen af bioslim. 90 procent af de vandinstallations, der findes i den almindelige, organiske masse – bioslim – som sidder på indersiden af alle vandrør og varmvandsbehölzene i alle vandinstallations. Heriblandt også legionellabakterier, som gommer sig i og lever af næringsoffre i bioslimmen. Bioslim kan have en redlig aldrig gældt farve effektneglig af forholdsårs, og indlemmes kommer bioslimmen med os i vandet, når man åbner for vandhanen eller bruseren. Det er ikke

## Desinfektion af legionella

Der findes forskellige metoder til desinfektion af legionella.

### - Klorosering

Den almindeligste behandlingsmetode for driften vand er klorering - ofte i form af hypoklorit ved lavt niveau. Men da slutniveauet af aktiveret klor ved slutbrugeren skal være lavt eller idealt set nul, antages metoden ikke at have nogen særlig effekt på legionellawæret. Kloring kan også foretages ved større doaser (chloridring), men studier har vist, at legionella er tilpasset til at være klorresistent. Klor anses heller ikke for at have en nævneværdig virkning over for biofilm.

### - UV

Metoden består i, at vandet bestråles med ultraviolet lys ved ca. 254 nm. DNA-molekylerne i mikroorganismerne ændres, så de ikke kan formere sig og udde. Bestrålningen foregår gennem et lige vindue, der er tilpasset til at klorer til, hvilket understøtter kloridring. Men ved hjælp af et kaloryredoseringssænget - "Calctrem" - kan kalken holdes ansvarende i vandet, så det ikke smitter sig på ruden.

### - Ozon

Ozon anvendes i mængder på 1-2 mg/litrer og er i denne koncentration effektiv

mod legionella. Men koncentrationen er vanskelig at opnetholde. Der kan desuden være tale om bivirkninger, f.eks. ved oksidation af naturlige kloroforbundelser i vandet, hvorved der dannes klorit- og kloratlagtne stoffer. Dette er imidlertid ikke sørget omstalt i litteraturen.

### - Kobber og svovle-elektroder

Anvendes i koncentrationer på 100-400 µg/l kobber og 10-40 µg/l svovl og er begge toxiske for bakterier - og i øvrigt alt andet levende. Metoden vil næppe nogensinde blive lovlig i Danmark. Feltdata synes at vise, at kobber/solv i kombination med klor er effektiv mod legionella, men manglen af valide data er ikke stor.

### - Ultrafiltrering

Mikro- og ultrafiltrering er anvendt over hele verden i driften af vandrensestilling. Ultrafiltrering kan under ideelle forhold tilbageholde 100 procent af mikroorganismerne. En placering af filter på både vandfløjgang og cirkulation vil kunne medføre et stedigt rimeligt lavt niveau, bortset fra kontaminering i VVS-armaturen - f.eks. i bruselangene.

Ved fejfunktion er der risiko for, at der kan fremskøres en stor mikrobiologisk populations i membranerne. Ved lekk

membranerne, vil systemet kunne forurenes alvorligt. I Danmark er metoden netop blevet godkendt, men anlægsinvesteringen og udskiftning af membraner er relativt bekostelig.

### - Pasteurisering

Ved pasteurisering genrenslyffes installationen i mindst 20 minutter typisk med 70 grader varmt vand, ofte ved hjælp af en varmeveksler. Bivirkningerne er voldsom kalkudfaldning, eget korrosionsrisiko og risiko for skoldning. Undersøgelser har påvist, at en periodisk gennemsyklning med højvandstemperatur ikke kan erstatte anvendelse af høje temperaturer under normal drift.

### - Elektrolyse

Ved påtrykning af et elektrisk felt kan substanser i vandet oxideres til radikaler, som er aktive over for mikroorganismerne. De stoffer, som lever dannede, er oxygenradikaler og klorid, som oxideres til oxiderede kloroforbundelser som hypoklorit. Som regel doseres en lille mængde salt (NaCl), der oxideres til klorgas op løst i vandet. Metoden vil næppe kunne producere klorgas i tilstrekkelig mængde uden, at der samtidig dannes klorit og klorat.

blot uuløkkert for brugere, men kan altid også være sunghedsmeddeligt på grund af legionellsbakterierne.

### Renskydning fjerner biofilm

Biofilm vokser hele tiden, og dens tykelse afhænger af hastigheden på vandrensestrømmingen - jo langsommere gennemstrømmingen, desto mere biofilm.

Beboerne i bebyggelser med mindre vandinstallations - f.eks. parcellhus - har mulighed for selv at skyde biofilmen ud ved blot at skrus perlatorne af vandhassen og brusheovedet og så ellers skrus godt op for vandet i et par minutter.

Det påståede tryk på vandet berører, at det overste lag af biofilmen reves af og skyldes med ud i vandet. I større boligkomplekser med større vandinstallationser er det dog ikke ulønsmeddeligt, at beboerne selv skyller renne.

De større vandinstallationser er forsynet med et cirkulationsystem, hvor vandstrømshastigheden er konstant, hvilket medfører en konstant mængde biofilm, som kun kan fjernes ved en grundig renskydning.

### Vandet skal skyldes baglæns

I Glukøger A/S udlejer vi renskydning ved at lave en renrenskydning gennem alle rør med fuldt vandtryk - ofte ti gange så stort som præ-

trykstørrelsen. For at trykstørrelsen kan blive stort nok skyldes det enkelte strøgmængde én efter én og ad flere omgange indtil vandet er blevet helt klart.

Processen er kompliceret og tidskrævende og har udfor-

ses af fagfolk, som har de nødvendige kompetencer til at gennemføre renrenskydning.

Større vandinstallationser har få forsigtet en renrenskydning minimum en gang om året.

Det kan med fordel gøres samtidigt med den daglige beholderrensening, hvor VVS-uddannede servicefolk alligevel er til stede og skal fårene værmvandsbeholderen.